

Von Keilriemen erfasst

Arbeitsauftrag:

Der Mitarbeiter hatte den Auftrag, bei einem firmeneigenen PKW einen Kühlwasser-
verlust zu lokalisieren.

Unfallhergang:

Bei der Fehlersuche musste der Monteur eine Abdeckung unterhalb des Motorraum-
es entfernen. Dabei ließ er den Motor weiter laufen und geriet mit einer Hand in
den Keilriemenantrieb für die Pumpe der Servolenkung, die sich unmittelbar hinter
der Abdeckung befindet.

Unfallanalyse:

Bei Arten an Motoren von Fahrzeugen und bei Arbeiten an Antriebseinheiten von
allen Maschinenarten ist immer davon auszugehen, dass Riemen, Ketten, Zahn-
räder, Zylinder usw. frei laufen.

Vor dem Öffnen ist der Antrieb still zusetzen und gegen Wiedereinschalten zu
sichern.

