

LADUNGSSICHERUNG – ZURRGURTE SCHONEND BEHANDELN

Das sollten Sie vermeiden:

- Gurte ungeschützt über scharfe Kanten oder rissige Oberflächen führen
- Ratschen unter Last auf Kanten setzen
- Gurte Hitze oder Chemikalien aussetzen
- Lasten auf Gurten abstellen
- Hebelverlängerungen für die Ratsche einsetzen
- Knoten und Verdrehen von Gurten
- Gurte zum Ziehen oder Heben von Lasten einsetzen
- Gurthaken auf der Spitze belasten
- Mehr als drei Wicklungen Gurt auf der Ratsche aufbringen
- Zurrwinkel im Niederzurren von weniger als 30 Grad wählen

www.risiko-raus.de

